

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

### RECALL CARGADOR

Cargador numero de modelo KP-DJ300 03EL-00070-ZZ y KP-DE600 03EL-00080-ZZ

**Incidencia detectada en el cargador.**



Cargador afectado

Se ha detectado algunos casos de sobrecarga con encendido relacionados con el cargador instalado en el modelo Muvi EURO 4 vendido durante el periodo 2016 - 2018.

El número de referencia del cargador potencialmente afectado es el siguiente:


- **Numero de modelo:** KP-DJ300 03EL-00070-ZZ (cargador 5A)
- **Numero de serie:** #MUC54605XXXXX#



# TORROT

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- **Numero de modelo:** KP-DE600 03EL-00080-ZZ (cargador 10A)
- **Numero de serie:** #MUC54610XXXXX#



Por el número de chasis, su motocicleta podría estar afectada. Por favor, verifique el número de modelo del cargador y el número de serie.

Le instamos a que DEJE de utilizar el cargador.

Sustituiremos el cargador gratuitamente lo antes posible. Mientras tanto, por favor, no lo utilice. Si tiene el cargador afectado, póngase en contacto con nosotros a través del número de WhatsApp 0034 687 344 889 o el buzón de correo electrónico [aftersales@torrot.com](mailto:aftersales@torrot.com). Nos pondremos en contacto con usted para organizar la sustitución gratuita.

Le agradecemos su colaboración y le pedimos disculpas por las molestias.

**TORROT**

# TORROT

TORROT ELECTRIC EUROPA, S.A.

C/ Unicef, 17 Polígono Industrial Torremirón 17190 - Salt (Girona) - Spain (+34 972 406 115)

[torrot.com](http://torrot.com) Social Networks [@torrot\\_official](https://www.instagram.com/torrot_official)